



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO**

*Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e  
logistica C.M. TPIS01800P – C.F. 80004460814  
Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498*

*email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.eu*

**COMUNICATO**

In relazione ai fatti comunicati dagli organi di stampa relativi al crollo di porzioni di intonaco del soffitto dell’aula magna del plesso “Marino Torre” di Trapani è doveroso precisare che a seguito dell’evento imprevedibile, che ha interessato un’aula il cui controsoffitto privo di botole di ispezione occultava la visibilità del soffitto, è stata disposta l’immediata interdizione della stessa e la comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Trapani della presenza di pericolo grave ed immediato.

Si precisa che nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, così come modificato dalla Legge 215/2021 comma 3.1 “ In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai **tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.** Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, **rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali** e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, **dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.**”

Si precisa inoltre che la stessa norma prevede all’art.18 comma 3 punto 2 che “Per le sedi delle istituzioni scolastiche, **la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.** Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici”  
Le informazioni fornite circa l’instabilità dell’edificio risultano prive di fondamento in quanto corrisponde al vero che gli organi tecnici competenti, a seguito della conclusione delle indagini sulla

vulnerabilità sismica dell'edificio, hanno attestato la stabilità dell'immobile prevedendo soltanto delle prescrizioni relative ai carichi dei solai in legno , che sono state e sono scrupolosamente rispettate.

La presenza di aree delimitate da transenne e nastri segnaletici , così come gli interventi di messa in sicurezza del portico di ingresso del plesso ed altri interventi di manutenzione realizzati e in fase di esecuzione , disposti da questa Dirigenza con il supporto tecnico del RSPP, ai quali si riferiscono le foto diffuse , sono il segnale evidente di una grande attenzione alla sicurezza da parte della scuola nella consapevolezza che si tratta di misure provvisorie che dovrebbero trovare nell'intervento di riqualificazione programmato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani ,nell'ambito degli interventi a valere sui fondi PNRR ,il loro pieno completamento.

Questa Dirigenza continuerà a mettere in atto quanto necessario per garantire non solo il pieno successo formativo degli studenti ma anche le condizioni di sicurezza per tutta la comunità scolastica.

Trapani 26/03/2022

Dirigente scolastica

Aurelia Bonura